

Lambayeque, 26 de Mayo del 2022

INFORME TÉCNICO N.º 0001-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-ULO-MLB

A **Bach. Antonio Gallardo Vásquez**
Jefe de la Unidad de Logística



De **Lic. Mario López Bentura**
Responsable de Control Patrimonial

Asunto **BAJA DE BIENES MUEBLES POR CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE**

Referencia:

INFORME 000056-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3805984-10]
INFORME 000053-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [4199579-1]
INFORME 000027-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-AOEA [4180202-0]
INFORME 000010-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-AOEA [4118739-0]
INFORME 000016-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3805984-8]
INFORME 000112-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3805984-5]
INFORME 000084-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3805984-3]
INFORME 000020-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3948376-0]
INFORME 000017-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3938274-0]
INFORME 000138-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG [3830637-1]
INFORME 000005-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3805984-1]
INFORME 000079-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3728233-0]
INFORME 000059-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3472063-1]
INFORME 000025-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3529965-0]
INFORME 000009-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3472063-0]
INFORME 000157-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3085450-4]
INFORME 000128-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3085450-3]
INFORME 000074-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3240904-3]
INFORME 000011-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-AOEA [3246967-0]
INFORME 000085-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3085450-2]
INFORME 000045-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-UEI-CSI [3085450-1]
INFORME 000007-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-UEI-CSI [3085450-0]
INFORME 000182-2018-GR.LAMB/GERESA/HB.L-UEI-CSI [2723132-8]
INFORME 000081-2018-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3002877-0]
INFORME 000144-2018-GR.LAMB/GERESA/HB.L-UEI-CSI [2723132-6]

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez enviar la relación de 138 bienes muebles para baja, propiedad del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE. De acuerdo a la normatividad vigente **Directiva N.º 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE**. Así mismo considerar a 233 bienes con el estado de Sobrantes.

I. BASE LEGAL

1.1 Decreto Legislativo N.º 1439

1.2 Decreto Supremo N° 217-2019-EF/54.01 Reglamento del DL N.º 1439

1.3 Directiva N.º 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE



- 1.4 Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
- 1.5 Ley N° 27995, Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones Públicas, a favor de los Centros Educativos de las regiones de extrema pobreza, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2004-EF
- 1.6 Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- 1.7 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Que, según la revisión del almacén de Patrimonio se evidencia la presencia de bienes muebles en calidad Sobrante en estado Malo, considerados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE los cuales se encuentran ocupando espacio en almacén sin generar beneficio alguno para la institución. Ademas no se aplica la Ley 27995 “Procedimiento para la transferencia de los bienes muebles dados de baja por las entidades estatales a favor de los centros educativos estatales de las zonas de extrema pobreza” por la situación en que se encuentran, siendo en total 233 (Doscientos treinta y tres).
- 2.2 Que, con INFORME 000056-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3805984-10] de Fecha 16 de Mayo del 2022 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información – CSI emite la lista de 43 bienes patrimoniales informáticos los cuales no se encuentran operativos debido a la antigüedad o daños mismos que no pueden ser reparados por lo que propone la entrega a patrimonio para su posterior baja.
- 2.3 Que, con INFORME 000053-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [4199579-1] de Fecha 11 de Mayo del 2022 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI emite la lista de 09 bienes patrimoniales informáticos (monitores) los cuales se encuentran inoperativos sin reparación alguna por lo que recomiendan su baja.
- 2.4 Que, con INFORME 000027-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-AOEA [4180202-0] de Fecha 12 de Abril del 2022 el área de Talleres Mantenimiento Técnico de la Unidad de Servicios Generales informa de 01 bien patrimonial indicando que el costo de reparación de dicho bien resulta ser oneroso por lo cual recomienda su baja.
- 2.5 Que, con INFORME 000016-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3805984-8] de Fecha 16 de Febrero del 2022 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI emite la lista de 26 bienes patrimoniales informáticos los cuales se encuentran inoperativos debido a la antigüedad o daños los cuales no pueden ser reparados mismos que son entregados a patrimonio para gestionar las coordinaciones para su respectiva baja.
- 2.6 Que, con INFORME 000010-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-AOEA [4118739-0] de Fecha 11 de Febrero del 2022 el área de Talleres Mantenimiento Técnico de la unidad de Servicios Generales informa de 04 bienes patrimoniales de los diferentes consultorios los cuales presentan recalentamiento en las bobinas, mecanismos averiados, estructura oxidada mismos que ya cumplieron su vida util los cuales entrega a patrimonio para la gestión en la baja de los mismos.
- 2.7 Que, con INFORME 000112-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3805984-5] de Fecha 13 de Diciembre del 2021 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI emite la lista de 16 bienes patrimoniales informáticos los cuales no se encuentran operativos debido a antigüedad o daños, los cuales no pueden ser reparados, mismos que son entregados a Patrimonio para las coordinaciones en su baja respectiva.



- 2.8 Que, con INFORME 000084-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3805984-3] de Fecha 21 de Septiembre del 2021 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 14 bienes patrimoniales informáticos los cuales se encuentran inoperativos debido a la antigüedad, presentan daños y no pueden ser reparados lo cual entrega dichos bienes a patrimonio para las coordinaciones en su respectiva baja.
- 2.9 Que, con INFORME 000020-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3948376-0] de Fecha 06 de Septiembre del 2021 el área de Talleres Mantenimiento Técnico de la unidad de Servicios Generales informa de 01 bien patrimonial (Equipo Biomedico) el cual se encuentra en malas condiciones con la tarjeta electrónica defectuosa, display dañado indicando que su reparación es onerosa por lo que propone que se realicen las coordinaciones para que dicho bien sea incluido en proceso de baja.
- 2.10 Que, con INFORME 000017-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3938274-0] de Fecha 26 de Agosto del 2021 el área de Talleres Mantenimiento Técnico de la unidad de Servicios Generales informa de 03 bienes, de los cuales 01 equipo biomédico presenta motor quemado, estructura deteriorada, filtro dañado por lo que propone su internamiento en patrimonio y coordinaciones para su respectiva baja.
- 2.11 Que, con INFORME 000138-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG [3830637-1] de Fecha 15 de Abril del 2021 el área de Talleres Mantenimiento Técnico de la unidad de Servicios Generales informa de 01 bien patrimonial el cual presenta estructura oxidada, termostato deteriorado, ya cuenta con varias reparaciones por lo que el mantenimiento correctivo resulta ser oneroso en relación a un bien nuevo por lo cual propone que sea destinado para baja.
- 2.12 Que, con INFORME 000005-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3805984-1] de Fecha 24 de Marzo del 2021 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 09 bienes patrimoniales informáticos los cuales no se encuentran operativos, debido a la antigüedad, presentan daños y no pueden ser reparados por lo cual propone a patrimonio sean destinados para baja.
- 2.13 Que, con INFORME 000079-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3728233-0] de Fecha 22 de Diciembre del 2020 el área de Talleres Mantenimiento Técnico de la unidad de Servicios Generales informa de 02 bienes patrimoniales mismos que presentan deterioro y su reparación se consideraría onerosa por lo que recomienda sea destinado para baja.
- 2.14 Que, con INFORME 000059-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3472063-1] de Fecha 13 de Julio del 2020 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 12 bienes patrimoniales informáticos los cuales no se encuentran operativos, debido a la antigüedad, presentan daños y no pueden ser reparados, por lo cual entrega a patrimonio dichos bienes para las coordinaciones en sus respectiva baja.
- 2.15 Que, con INFORME 000025-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3529965-0] de Fecha 19 de Febrero del 2020 el área de Talleres Mantenimiento Técnico de la unidad de Servicios Generales informa de 01 bien patrimonial el cual presenta motor recalentado, cable de poder deteriorado, el cual su costo de reparación seria oneroso en comparación con uno nuevo por lo cual entrega a patrimonio para las coordinaciones respectivas para su baja.
- 2.16 Que, con INFORME 000009-2020-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3472063-0] de Fecha 07 de Enero del 2020 e el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 05 bienes patrimoniales informáticos los cuales se encuentra inoperativos debido a la antigüedad presentan daños y no pueden ser reparados por lo cual son entregados a patrimonio para las coordinaciones respectivas en su baja.



- 2.17 Que, con INFORME 000157-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3085450-4] de Fecha 30 de Diciembre del 2019 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 09 bienes patrimoniales informáticos los cuales se encuentran inoperativos, debido a la antigüedad, presentan daños o no pueden ser reparados por lo cual entrega dichos bienes a patrimonio para las coordinaciones respectivas en su baja.
- 2.18 Que, con INFORME 000128-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3085450-3] de Fecha 02 de Octubre del 2019 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 09 bienes patrimoniales informáticos los cuales se encuentran inoperativos, debido a la antigüedad, presentan daños o no pueden ser reparados por lo cual entrega dichos bienes a patrimonio para las coordinaciones respectivas en su baja.
- 2.19 Que, con INFORME 000074-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3240904-3] de Fecha 15 de Julio del 2019 el área de Talleres Mantenimiento Técnico de la unidad de Servicios Generales informa de 06 bienes patrimoniales los cuales se encuentran en mal estado y su reparación se considera onerosa por lo cual propone la baja respectiva de los mismos.
- 2.20 Que, con INFORME 000011-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-AOEA [3246967-0] de Fecha 01 de Junio del 2019 el área de Talleres Mantenimiento Técnico de la unidad de Servicios Generales informa que a solicitud del jefe de Centro Quirúrgico y Anestesiología procede con la revisión de 01 bien patrimonial el cual presenta motor con desgaste mecánico interno, termostato defectuoso y la estructura metálica se encuentra oxidada por lo que recomienda su baja al ser su reparación onerosa.
- 2.21 Que, con INFORME 000085-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DE-CSI [3085450-2] de Fecha 03 de Mayo del 2019 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 09 bienes patrimoniales informáticos los cuales presentan antigüedad y daños los cuales no pueden ser reparados mismos que son entregados a patrimonio para su respectiva baja.
- 2.22 Que, con INFORME 000045-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-UEI-CSI [3085450-1] de Fecha 05 de Marzo del 2019 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 06 bienes patrimoniales informáticos los cuales presentan antigüedad y daños los cuales no pueden ser reparados mismos que son entregados a patrimonio para su respectiva baja.
- 2.23 Que, con INFORME 000007-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L-UEI-CSI [3085450-0] de Fecha 11 de Enero del 2019 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 05 bienes patrimoniales informáticos los cuales presentan antigüedad y daños los cuales no pueden ser reparados mismos que son entregados a patrimonio para su respectiva baja.
- 2.24 Que, con INFORME 000182-2018-GR.LAMB/GERESA/HB.L-UEI-CSI [2723132-8] de Fecha 21 de Diciembre del 2018 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 16 bienes patrimoniales informáticos los cuales presentan antigüedad y daños los cuales no pueden ser reparados mismos que son entregados a patrimonio para su respectiva baja.
- 2.25 Que, con INFORME 000081-2018-GR.LAMB/GERESA/HB.L-USG-C JD [3002877-0] de Fecha 22 de Octubre del 2018 el área de Talleres Mantenimiento informa de 01 bien patrimonial para baja ya que presenta deterioro en sus componentes, cableado en mal estado, termostato con problemas así mismo indica que se cuenta con otro mas moderno.
- 2.26 Que, con INFORME 000144-2018-GR.LAMB/GERESA/HB.L-UEI-CSI [2723132-6] de Fecha 03 de Octubre del 2018 el Coordinador del área de Centro de Servicio de Información - CSI informa de 04 bienes patrimoniales informáticos los cuales presentan antigüedad y daños los cuales no pueden ser reparados mismos que son entregados a patrimonio para su respectiva baja.



III. DETALLE DE LOS BIENES MUEBLES PARA BAJA

Los bienes considerados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE para baja, se enuncian en Anexo N.º 01 - Ficha de Detalle técnico de los Bienes Calificados como RAEE, así mismo se enuncian los 233 bienes considerados como sobrantes en el Anexo Ficha de Detalle Técnico de los Bienes considerados como Sobrantes calificados como RAEE.

IV. CAUSAL DE BAJA

Se propone la baja de 138 bienes por causal de RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.- RAEE de acuerdo a la directiva N.º 001-2020-EF/54.01 – Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

V. ANÁLISIS

Que según la Directiva N.º 001-2020-EF/54.01 en el apartado de Disposiciones Generales enuncia en el numeral 6.1 que “La OCP, identifica los bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE. Si por la naturaleza del bien se requiere mayor información, solicita apoyo a las áreas técnicas especializadas de la Entidad o contrata los servicios de una empresa especializada en la materia o de un profesional especialista para la identificación técnica de los RAEE” por lo que se solicitó el apoyo de las áreas de Talleres Mantenimiento Técnico de la Unidad de Servicios Generales y del área de Centro de Servicio de Información – CSI con los informes de los bienes informáticos, biomedicos y mecánicos.

Que contamos con 233 (**Doscientos treinta y tres**) bienes en calidad de Sobrante los cuales no pueden ser reparados y son considerados como RAEE tal como se indica en el numeral 6.2 “Los bienes sobrantes, calificados como RAEE por la OCP no requieren ser dados de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial o valorización comercial para su donación”

INSTITUCIÓN	CANTIDAD	VALOR NETO	VALOR LIBROS
HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELÉN LAMBAYEQUE	138	S/.17,475.64	S/.150,901.35

Bienes considerados como Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE

INSTITUCIÓN	CANTIDAD
HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELÉN LAMBAYEQUE	233

VI. CONCLUSIONES

- El presente informe técnico tiene como finalidad proponer la baja por causal de “RAEE” a los 138 bienes muebles detallados en el Anexo adjunto con un valor en libros de S/ 150,901.35 (Ciento cincuenta mil novecientos uno con 35/100 nuevos soles) y Valor Neto de S/17,475.64 (Diecisiete mil cuatrocientos setenta y cinco con 64/100 nuevos soles) así mismo 233 bienes calificados como Sobrantes.

VII. RECOMENDACIONES

- El área de Control Patrimonial **recomienda y propone** la baja de 138 (ciento treinta y ocho) bienes patrimoniales por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE según lista en Anexo N.º 01, así mismo considerar en estado de Sobrantes a 233 (Doscientos treinta y tres) bienes.
- La división de Administración o Dirección Ejecutiva debe aprobar la baja mediante Acto Resolutivo.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
HOSPITAL BELÉN
5.3 UNIDAD DE LOGÍSTICA

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines pertinentes.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DEL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE
HOSPITAL BELÉN DE LAMBAYEQUE

Lic. Adm. Mario López Bentura
CLAD 22982
RESP CONTROL PATRIMONIAL

Lic. Mario López Bentura
Responsable Control Patrimonial

FICHA DE DETALLE TECNICO DE LOS BIENES CONSIDERADOS SOBRANTES CALIFICADOS COMO RAEE

ITEM N°	CODIGO PATRIMONIAL	DENOMINACION DEL APARATO ELECTRICO Y ELECTRONICO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION FISICA DEL RAEE	CATEGORIA	SUB CATEGORIA	CANTIDAD	PESO NETO TOTAL (KG)	PESO NETO TOTAL (T)	ESTADO DE CONSERVACION DEL RAEE	ESTADO DEL RAEE	CONDICION DEL RAEE
1	SIN CODIGO	CPU	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	5.70	0.0057	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
2	SIN CODIGO	CPU	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	5.70	0.0057	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
3	SIN CODIGO	CPU	HALION	DONACION USS	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	5.70	0.0057	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
4	SIN CODIGO	CPU	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	5.70	0.0057	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
5	SIN CODIGO	CPU	IBM	22S	KCC4PAT	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	5.70	0.0057	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
6	SIN CODIGO	CPU	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	5.70	0.0057	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
7	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
8	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
9	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
10	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
11	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
12	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
13	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
14	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
15	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
16	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
17	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	CDP	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
18	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	CDP	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
19	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	CDP	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
20	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	CDP	NO INDICA	100710-05205874	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
21	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	CDP	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
22	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	CDP	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
23	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	CDP	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
24	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	CELTROP	V-STK	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
25	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	CELTROP	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
26	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	CP TRONIC	QP15 1000W	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
27	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	DC	DC1000	*5117457*	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
28	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	IEDA	LCR 15 4.5%	*10129711*	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
29	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	POWER SAFE	LC-10 3%	*7016189*	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
30	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	POWER SAFE	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
31	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	PROTECTOR LINE	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
32	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	PROTECTOR LINE	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
33	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	SAKURA POWER	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
34	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	SAKURA POWER	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
35	SIN CODIGO	ESTABILIZADOR	STABY TRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	1.10	0.0011	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
36	SIN CODIGO	IMPRESORA LASER	HP	DESKJET 3940	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.2	1	2.70	0.0027	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
37	SIN CODIGO	IMPRESORA LASER	CANON	PIXMA IP 1600	FCVV52312	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.2	1	2.80	0.0028	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
38	SIN CODIGO	IMPRESORA LASER	HP	DESKJET 3940	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.2	1	2.70	0.0027	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
39	SIN CODIGO	IMPRESORA LASER	HP	DESKJET D2460	TH83V551D7	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.2	1	2.50	0.0025	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
40	SIN CODIGO	IMPRESORA LASER	HP	CB411A	VNCJT15880	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.2	1	4.70	0.0047	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
41	SIN CODIGO	MONITOR	LG	C15LA-5	507DIPM16912	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	2.00	0.0020	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
42	SIN CODIGO	MOUSE	BENQ	P150	FJQ1U88U2095D024200A0000	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.10	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
43	SIN CODIGO	MOUSE	LENOVO	MOJUOO	000HE3X	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1		0.09	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
44	SIN CODIGO	MOUSE	MICRONICS	MIC M830	1215M8301690	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1		0.08	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
45	SIN CODIGO	MOUSE	MICRONICS	MIC M830	1215M8301685	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.08	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
46	SIN CODIGO	MOUSE	MICRONICS	KM-830	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1		0.08	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO



47	SIN CODIGO	MOUSE	MICRONICS	MIC M628	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.08	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
48	SIN CODIGO	MOUSE	MICRONICS	MIC M318 BP	M08010080I	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.08	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
49	SIN CODIGO	MOUSE	TERAWARE	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.07	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
50	SIN CODIGO	MOUSE	MICRONICS	MIC M318	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
51	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NETSCROLL 120	166322204072	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
52	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NETSCROLL 120	XEBC07017964	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
53	SIN CODIGO	MOUSE	LOGITECH	M100	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
54	SIN CODIGO	MOUSE	CYBERTEL	CYB M206	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
55	SIN CODIGO	MOUSE	LOGITECH	M-SBF96	SS2149-8000	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
56	SIN CODIGO	MOUSE	ALTRON	X MMP-01	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
57	SIN CODIGO	MOUSE	LOGITECH	M-B169	830726-0000	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
58	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NETSCROLL 120	160536100444	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
59	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NETSCROLL 120	YB23C1U11824	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
60	SIN CODIGO	MOUSE	MIC	M-UAE 119	41U3029	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
61	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
62	SIN CODIGO	MOUSE	LOGITECH	M100	1218HCD10Q48	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
63	SIN CODIGO	MOUSE	HP	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
64	SIN CODIGO	MOUSE	ALTRON	X MMP-01	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
65	SIN CODIGO	MOUSE	HALION	HM-830	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
66	SIN CODIGO	MOUSE	3D MOUSE	NO INDICA	2252M4260590	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
67	SIN CODIGO	MOUSE	LOGITECH	M100	1542HS00UEU8	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
68	SIN CODIGO	MOUSE	LOGITECH	M-U0026	LZ120HU	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
69	SIN CODIGO	MOUSE	ALTRON	XM-810	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
70	SIN CODIGO	MOUSE	HALION	HA-968	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
71	SIN CODIGO	MOUSE	LOGITECH	M90	1708HS01E798	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
72	SIN CODIGO	MOUSE	3D MOUSE	NO INDICA	2252H4261579	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
73	SIN CODIGO	MOUSE	DELUX	M363	M363080100492	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
74	SIN CODIGO	MOUSE	CYBERTEL	CYB M208	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
75	SIN CODIGO	MOUSE	CYBERTEL	CYB M206	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
76	SIN CODIGO	MOUSE	BENQ	M800-P	FJQ1088P2677705691SA0000	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
77	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NETSCROLL	151390102926	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
78	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	GM-04003A	153142009871	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
79	SIN CODIGO	MOUSE	CYBERTEL	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
80	SIN CODIGO	MOUSE	ALTRON	X MMP-01	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
81	SIN CODIGO	MOUSE	ALTRON	XM-810	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
82	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	XSCROLL	X3E83765208885	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
83	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	XSCROLL	X3E83765208829	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
84	SIN CODIGO	MOUSE	RTM 019	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
85	SIN CODIGO	MOUSE	CYBERTEL	CYB M355	2971M3552165	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
86	SIN CODIGO	MOUSE	CYBERTEL	CYB M316	1280M3160061	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
87	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NETSCROLL 120	161964002867	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
88	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	GM-120014	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
89	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NETSCROLL 120	XEBC07019314	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
90	SIN CODIGO	MOUSE	LOGITECH	M100	810-002141	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
91	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	GM-120014	32K81303900406	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
92	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
93	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NETSCROLL 120	161964004343	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
94	SIN CODIGO	MOUSE	ALTRON	XM-810	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
95	SIN CODIGO	MOUSE	LOGITECH	Y-U0009	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
96	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	NETSCROLL 200	YB33C1U07630	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
97	SIN CODIGO	MOUSE	ALTRON	XM-810	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
98	SIN CODIGO	MOUSE	CYBERTEL	CYBM218	3537CYBM218JG0295	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
99	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	DX-110	X8G94957502651	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO



100	SIN CODIGO	MOUSE	NO INDICA	M-U0026	1713HS01Q9W8	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
101	SIN CODIGO	MOUSE	HP	MOFYKO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
102	SIN CODIGO	MOUSE	ALTRON	OPTICAL MOUSE	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
103	SIN CODIGO	MOUSE	GENIUS	DX-110	X0195721100021	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
104	SIN CODIGO	MOUSE	NO INDICA	OPTICAL MOUSE	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
105	SIN CODIGO	MOUSE	ALTRON	XK-810	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.06	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
106	SIN CODIGO	SWITCH 8 PUERTOS	D LINK	DES-1008D	IES1008DE.H2	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.10	0.0001	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
107	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	MIC T105	3275T1050778	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
108	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-C07M	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
109	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-C07M	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
110	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
111	SIN CODIGO	TECLADO	DELL	KB216p	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
112	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	MIC K725	3160K7250173	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
113	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	CYBK203	2978CYBK2030062	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
114	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-C07M	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
115	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-403MU	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
116	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	GK-060002	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
117	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	KU-0138	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
118	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	KU-0138	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
119	SIN CODIGO	TECLADO	DELL	KB216p	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
120	SIN CODIGO	TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5S3Y5	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
121	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	MIC T105	3154T105481	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
122	SIN CODIGO	TECLADO	HP	KB-0316	BC3370DVBMWUE	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
123	SIN CODIGO	TECLADO	HALION	HA-168	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
124	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	K9876	K0705000482	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
125	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	CYBK203	2978CYBK2030074	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
126	SIN CODIGO	TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVBSY10U	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
127	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	CYBK203	2978CYBK2030067	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
128	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERTEL	CYBK138	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
129	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	MIC T105	3275T1050779	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
130	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	CYBK203	2978CYBK2030075	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
131	SIN CODIGO	TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5S1LL	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
132	SIN CODIGO	TECLADO	BENQ	PO10	99POK81U8S5625173298	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
133	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-403MU	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
134	SIN CODIGO	TECLADO	HALION	KB-1607	H080301258	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
135	SIN CODIGO	TECLADO	HALION	HA-168	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
136	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	MIC K725	3160K7250176	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
137	SIN CODIGO	TECLADO	LENOVO	SK-8823	03237475	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
138	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	GK-070006/U	YB31C1U29368	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
139	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	GK-070006/U	YB51C1U29694	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
140	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-403MU	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
141	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-C07M	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
142	SIN CODIGO	TECLADO	BENQ	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
143	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	K639	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
144	SIN CODIGO	TECLADO	ADVANCE	5137AU	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
145	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	MIC K717	2473MICK71R0757	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
146	SIN CODIGO	TECLADO	HALION	K5108	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
147	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	GK-070006/U	YB23C1U10358	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
148	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	MIC K576	5760801001341	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
149	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERTEL	CYBK102	2906K102U0065	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
150	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-C07M	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
151	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
152	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-C07M	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO



153	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-C07M	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
154	SIN CODIGO	TECLADO	BTC	NO INDICA	L15005265	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
155	SIN CODIGO	TECLADO	BENQ	NO INDICA	FJP1MP1QS95X140700A0000	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
156	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	GK-100015	XEBC07017969	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
157	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	GK-07006/U	YB51C1U9693	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
158	SIN CODIGO	TECLADO	HALION	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
159	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	KU-0138	ZCE05C200271	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
160	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERTEL	CYBT101	2249T1010059	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
161	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	MIC K504	2467K5040791	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
162	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	KU-0138	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
163	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-C07M	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
164	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	GK-060002	XE9A04017984	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
165	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	GK-070008/U	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
166	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	KU-0138	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
167	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	KU-0138	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
168	SIN CODIGO	TECLADO	MARKVISION	KK097-07026-U	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
169	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERTEL	CYBT101	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
170	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERTEL	CYB-K660	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
171	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERTEL	CYB-K660	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
172	SIN CODIGO	TECLADO	HALION	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
173	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERTEL	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
174	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERLINK	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
175	SIN CODIGO	TECLADO	AMERICAN	018002	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
176	SIN CODIGO	TECLADO	HP	SK-1688	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
177	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	MIC K501	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
178	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	NO INDICA	WE0391052715	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
179	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERTEL	NO INDICA	1612K138P5593	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
180	SIN CODIGO	TECLADO	OMEGA	284443SB	(21)101002495	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
181	SIN CODIGO	TECLADO	HALION	KB-1906	4080300328	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
182	SIN CODIGO	TECLADO	IBM	KB-0225	1589P83220528234B	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
183	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	K639	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
184	SIN CODIGO	TECLADO	ADVANCE	8192	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
185	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERTEL	CYBK101	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
186	SIN CODIGO	TECLADO	CYBERTEL	MIC K206+	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
187	SIN CODIGO	TECLADO	LOGITECH	K120	1635SC50URD8	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
188	SIN CODIGO	TECLADO	HALION	HA-K630	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
189	SIN CODIGO	TECLADO	LENOVO	SK-8823	3237470	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
190	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	KB-115	UD19M2902898	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
191	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	GK-100015	XECC07004986	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
192	SIN CODIGO	TECLADO	GENIUS	NO INDICA	ZM6707006859	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
193	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-C0	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
194	SIN CODIGO	TECLADO	HALION	HA-K613	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
195	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	CYB-K203	2978CYBK2030073	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
196	SIN CODIGO	TECLADO	LOGITECH	Y-U0009	1650SC521768	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
197	SIN CODIGO	TECLADO	MICRONICS	MIC K725	3160K7250175	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
198	SIN CODIGO	TECLADO	HP	KB-1156	BDMEP0C5Y6E60N	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
199	SIN CODIGO	TECLADO	HALION	HA-106	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
200	SIN CODIGO	TECLADO	ALTRON	XK-C07M	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	3	3.1	1	0.18	0.0002	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
201	SIN CODIGO	UPS	APC	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	5.00	0.0050	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
202	SIN CODIGO	UPS	ELECTROLINE	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	7.10	0.0071	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
203	SIN CODIGO	UPS	ELECTROLINE	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	4	4	1	7.10	0.0071	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
204	SIN CODIGO	VENTILADOR CUADRADO	MIRAY	PLOMO / NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	12	1	2.00	0.0020	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO



205	SIN CODIGO	VENTILADOR CUADRADO	MIRAY	PLOMO / NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	2.00	0.0020	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
206	SIN CODIGO	VENTILADOR CUADRADO	MIRAY	PLOMO / NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	2.00	0.0020	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
207	SIN CODIGO	VENTILADOR CUADRADO	MIRAY	PLOMO / NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	2.00	0.0020	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
208	SIN CODIGO	VENTILADOR CUADRADO	MIRAY	PLOMO / NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	2.00	0.0020	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
209	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
210	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
211	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
212	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	1.30	0.0013	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
213	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
214	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	1.30	0.0013	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
215	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
216	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NEGRO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	1.30	0.0013	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
217	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	BLANCO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
218	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	BLANCO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
219	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	BLANCO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
220	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	BLANCO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
221	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	BLANCO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
222	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	BLANCO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
223	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	BLANCO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
224	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	BLANCO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
225	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	BLANCO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
226	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	BLANCO	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
227	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
228	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
229	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	1.30	0.0013	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
230	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
231	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	1.30	0.0013	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
232	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	1.30	0.0013	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO
233	SIN CODIGO	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	SIN MARCA	NO INDICA	NO INDICA	ALMACEN PATRIMONIO	1	1.2	1	5.50	0.0055	MALO	COMPLETO	INOPERATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE
HOSPITAL BELEN DE LAMBAYEQUE

246.01 kg 0.246 TN

Lic. Adm. Mario Lopez Bentura
CLAE 22982
RESP CONTROL PATRIMONIAL