

INFORME TÉCNICO N°009-2025-MFPM- ACP-OAyCP-OGAyF-MPC

A	: Lic. Adm. Manuel Alejandro Vásquez Rojas. Coordinador del Área de Control Patrimonial
DE	: Ing. María Palomino Mauricio.
ASUNTO	: Gestión de Bienes Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE, y Bienes sobrantes calificados como RAEE.
REFERENCIA	: Informe N° 295-2024-ACP-ULySG-OGA-MPC. Informe N° 010 -2024-MISR-UIS-MPC. Informe Técnico N°002-2025-OAyCP-OGAyF- MPC. Informe N°099-2025-ACP-OAyCP-OGAyF- MPC. Informe N°469-2025-OAyCP-OGAyF/MPC. Memorándum N°895-2025-OGAyF-MPC. Oficio N° 0283-2025-EF/54.05.
FECHA	: Cajamarca, 25 de abril del 2025.

Tengo el grado de dirigirme a usted con la finalidad de alcanzarle el presente informe técnico que sustenta la baja de bienes muebles estatales por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Asimismo dar a conocer que se está subsanando las observaciones indicadas por la Director de la Oficina General de Administración y Finanzas.

I. BASE LEGAL

- Ley N°028611, Ley General de Ambiente.
- Decreto legislativo N°1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Ley N° 27995 "Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones Públicas a favor de los Centros Educativos de las regiones de Extrema Pobreza", su reglamento y modificatorias contenidas en la Ley N° 30909.
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual tiene como finalidad, establecer los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz (...), y se determinó como ente rector de dicho sistema a la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, denominada "Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles Estatales calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos".

- Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 que modifica la denominación de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, acápite, incisos y Anexo de la ahora denominada Directiva “Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE”.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 que aprobó la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.

II. ANTECEDENTES

- El Ministerio de Economía y Finanzas, emitió la Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01 que modifica la denominación, el acápito I, los incisos 7.1, 7.2, y 7.3 del acápite VII de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, en adelante La Directiva, denominada “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, y su anexo, cuyo objeto es regular los procedimientos para la gestión de los bienes muebles calificados como RAEE, a fin de prevenir impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del manejo de bienes calificados como RAEE la cual es de alcance nacional y es de cumplimiento obligatorio por las entidades del sector público detallados en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Asimismo, el numeral IV de La Directiva referida en el párrafo precedente señala en sus definiciones a los bienes sobrantes calificados como RAEE: “aquellos bienes que sin estar registrados en el patrimonio de la entidad se encuentran en posesión de la misma”.
- Los bienes sobrantes, calificados como RAEE no requieren ser dados de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial o valorización comercial para su donación, los cuales quedan en custodia de la Coordinación de Control Patrimonial, la cual emplea los mecanismos necesarios a fin de conservar su integridad hasta la entrega al Sistema de Manejo de RAEE, mediante donación, conforme lo estipulado en los numerales 6.2 y 6.3 de las Disposiciones Generales de la Directiva.
- El Área de Control Patrimonial ha elaborado la relación de bienes calificados como RAEE conforme lo establece la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, denominada “Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles Estatales calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, Modificado con Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01, y la relación de bienes sobrantes calificados como RAEE estipulado en los numerales 6.2 y 6.3 de las Disposiciones Generales de la Directiva.
- El Informe N° 010 -2024-MISR-UIS-MPC, emitido por el Ing. Ing. Moisés Saucedo Rojas, de la Unidad Informática y Sistemas, concluye que ninguno de los equipos detallados en la relación de bienes calificados como RAEE están operativos.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

- El detalle con la descripción y valores de los ochocientos veintiocho bienes (828) propuestos para baja se encuentran contenidos en el *Anexo 1: RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE*, que forma parte el presente informe.
- En relación adjunta se detallan las características técnicas de los doscientos cincuenta y cuatro (254) bienes muebles patrimoniales sobrantes en la condición de RAEE, indicando (marca, modelo, serie, peso, categoría del RAEE, etc.)

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	BIENES CALIFICADOS COMO RAEE	828
2	BIENES SOBRANTES EN LA CONDICIÓN DE RAE	254
TOTAL, BIENES MUEBLES CALIFICADOS COMO RAE		1082

IV. ANÁLISIS

4.1 Con Oficio N° 0283-2025-EF/54.05 observa la de solicitud de publicación RAEE según lo siguiente: En el anexo de la Resolución N° 103-2025-OGAyF-MPC, se ha consignado bienes muebles patrimoniales y bienes muebles sobrantes1; no obstante, dicha condición de sobrantes RAEE no se ha sustentado en el Informe Técnico N° 002-2025-OAyCPOGAyF-MPC, conforme con lo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 001- 2020-EF/54.01.

4.2 La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, con la Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01 ha modificado la Directiva N° 001-2020- EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, cuya finalidad es prevenir impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del manejo de bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE.

4.3 Consignando la información por parte del área de Control Patrimonial, que contiene la evaluación de ochocientos veintiocho (828) bienes de similares rubros; por ello, se ha visto por conveniente, unificar los procedimientos de baja, elaborando un solo informe Técnico para los bienes calificados como RAEE.

4.4 El área de control patrimonial, contiene la evaluación de doscientos cincuenta y cuatro (254) bienes muebles patrimoniales sobrantes en la condición de RAEE indicando (marca, modelo, serie, peso, categoría del RAEE).

4.5 El Numeral 7.1 del Artículo 7º de la Resolución Directoral N°008-2021- EF/54.01 que modifica la denominación de la Directiva N°001-2020-EF/54.01, acápite, incisos y anexos de la ahora denominada Directiva “Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles Calificados como Aparatos Eléctricos”

Electrónicos – RAEE”, establece que el Área de Control Patrimonial sustentará la baja de bienes calificados como RAEE, y lo remitirá a la Oficina General de Administración y Finanzas para su aprobación dentro del plazo de 15 días hábiles de recibido el expediente.

- 4.6** Luego de emitirse la Resolución que aprueba la baja de bienes con dicha calificación, se procederá luego a la publicación tanto en la página web de la Municipalidad, como en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de procurar la donación de los mismos a los sistemas de manejo RAEE.
- 4.7** Considerando el marco legal señalado en el análisis del presente informe, el acto de baja se encuentra sustentado con toda la documentación necesaria mencionada en el numeral IV antecedentes; por tanto, resulta procedente proponer la baja por la causal de RAEE, que contiene ochocientos veintiocho (828) Bienes, cuyas características y valores individuales se detallan en el Anexo 1 adjunto, y doscientos cincuenta y cuatro (254) bienes muebles patrimoniales sobrantes en la condición de RAEE.
- 4.8** En tal sentido, se debe precisar que si bien es cierto que mediante el Decreto Legislativo N°1439 se crea el sistema nacional de abastecimiento, la primera disposición complementaria transitoria indica que en tanto la Oficina de Abastecimiento y control patrimonial –OACP asuma la totalidad de competencias establecidas en el referido dispositivo legal, se mantiene vigente las normas, directivas u otras disipaciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en lo que resulte aplicable.
- 4.9** Por lo expuesto y habiéndose cumplido con los requisitos previstos en la normatividad antes glosada, resulta legalmente procedente aprobar la baja de los bienes descritos en el anexo 1, y los bienes sobrantes en condición de RAEE que forma parte del presente informe.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1** Los bienes propuestos para baja, cuyas características y valorizaciones se detallan en el anexo 1 adjunto al presente, se enmarcan en la causal de baja de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE, de conformidad a lo dispuesto en la directiva N°001-2020- EF/54.01 “procedimientos para la gestión de bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE” aprobada con Resolución Directoral N°008-2020-EF/54.01 y su modificatoria.
- 5.2** En ese sentido, se recomienda dar de baja la Resolución N° 103-2025-OGAyF-MPC; según las observaciones en el Oficio N° 0283-2025-EF/54.05 de la Dirección de la Oficina General de Administración y Finanzas. Por lo que se solicita aprobar la baja patrimonial y contable de ochocientos veintiocho (828) bienes del Activo Fijo, y doscientos cincuenta y cuatro (254) bienes muebles patrimoniales sobrantes en la condición de RAEE de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.


- 5.3** Remitir a la Oficina General de Administración y Finanzas, el presente informe técnico, para que de encontrarlo conforme se proceda a la aprobación del informe técnico, y a emitir dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, la resolución que apruebe la baja de los bienes.
- 5.4** Asimismo, para cumplir con el procedimiento de donación, la Oficina General de Administración y Finanzas dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada la baja, deberá disponer la publicación de la resolución de baja y la relación de los bienes calificados como RAEE en el portal institucional, *ASI COMO EN EL PLAZO DE TRES (03) DIAS HABILES* luego de realizada dicha publicación, deberá remitir copia de la Resolución de baja y relación de bienes a la Oficina General de Abastecimiento y Control Patrimonial por medio físico o virtual.
- 5.5** Se recomienda a la Oficina de General de Administración y Finanzas, disponer se cumpla con el registro del número de la Resolución que aprobó el procedimiento de gestión mobiliaria, en el aplicativo modulo muebles SINABIP, en un plazo de diez (10) días de culminado dicho procedimiento, disposición contenida en el numeral 6.2.7 de la Resolución N°084-2018/SBN que modifica la directiva N°001-2015/SBN.

VI. VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

- Anexo 1 Relación de bienes calificados como RAEE.
- Anexo 1 Relación de bienes RAEE sobrantes.
- Informe Técnico N°009-2025-MFPM-ACP-OAyCP-OGAyF-MPC

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,


MARÍA FERMINA PALOMINO MAURICIO
Ingeniera Forestal
Reg CIP N° 291095


C.C.
- Archivo

ANEXO I


RELACIÓN DE BIENES SOBRANTES CALIFICADOS COMO RAEE

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


Nº	Código Patrimonial	Denominacion del Aparato Electrico y Electronico	Marca	Cuenta Contable	Categoría	Sub Categoría	Cant:	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE	Condición del RAEE
1	S/C	ACUMULADOR DE ENERGIA EQUIPO DE UPS	APC	1503.020904	3	3.1	1	10.15	0.01015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
2	S/C	AMOLADORA	BOHCH	1503.020999	6	6	1	5.4	0.0054	INCOMPLETO	INOPERATIVO
3	S/C	ASPIRADORA ELECTRICA	PRACTIKA	1503.020902	1	1.2	1	4.5	0.0045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
4	S/C	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	1503.020101	4	4	1	0.15	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
5	S/C	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	1503.020101	4	4	1	0.2	0.0002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
6	S/C	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	1503.020101	4	4	1	0.1	0.0001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
7	S/C	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	1503.020101	4	4	1	0.1	0.0001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
8	S/C	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	1503.020101	4	4	1	0.1	0.0001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
9	S/C	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	1503.020101	3	3.1	1	2.2	0.0022	INCOMPLETO	INOPERATIVO
10	S/C	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	TOSHIBA	1503.020301	3	3.1	1	0.6	0.0006	INCOMPLETO	INOPERATIVO
11	S/C	DISCO DURO	SEAGATE	1503.020301	3	3.1	1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
12	S/C	DISCO DURO	SEAGATE	1503.020301	3	3.1	1	0.7	0.0007	INCOMPLETO	INOPERATIVO
13	S/C	DISCO DURO	DELL	1503.020301	3	3.1	1	0.55	0.00055	INCOMPLETO	INOPERATIVO
14	S/C	DISCO DURO	SEAGATE	1503.020301	3	3.1	1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
15	S/C	DISCO DURO	SEAGATE	1503.020301	3	3.1	1	0.7	0.0007	INCOMPLETO	INOPERATIVO
16	S/C	DISCO DURO	DELL	1503.020301	3	3.1	1	0.7	0.0007	INCOMPLETO	INOPERATIVO
17	S/C	DISCO DURO	HP	1503.020301	3	3.1	1	0.7	0.0007	INCOMPLETO	INOPERATIVO
18	S/C	DISCO DURO	DELL	1503.020301	3	3.1	1	0.7	0.0007	INCOMPLETO	INOPERATIVO
19	S/C	DISCO DURO	DELL	1503.020301	3	3.1	1	0.2	0.0002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
20	S/C	DISCO DURO	DELL	1503.020301	3	3.1	1	0.2	0.0002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
21	S/C	DISCO DURO	DELL	1503.020301	3	3.1	1	0.45	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
22	S/C	DISCO DURO	SAMSUNG	1503.020301	3	3.2	1	17.35	0.01735	INCOMPLETO	INOPERATIVO
23	S/C	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	HP	1503.020301	3	3.2	1	5.2	0.0052	INCOMPLETO	INOPERATIVO
24	S/C	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	HP	1503.020301	3	3.2	1	5.55	0.00555	INCOMPLETO	INOPERATIVO
25	S/C	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	CANON	1503.020301	3	3.2	1	1.5	0.0015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
26	S/C	ESTABILIZADOR	EASY	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
27	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
28	S/C	ESTABILIZADOR	STABILYNE	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
29	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
30	S/C	ESTABILIZADOR	STABILYNE	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
31	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
32	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
33	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
34	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
35	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
36	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
37	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
38	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
39	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
40	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
41	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
42	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
43	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
44	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
45	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
46	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO
47	S/C	ESTABILIZADOR	AVR	1503.020904	3	3.1				INCOMPLETO	INOPERATIVO



48	S/C	ESTABILIZADOR	CDP	1503.020904	3	3.1		1	1.15	0.00115	INCOMPLETO	INOPERATIVO
49	S/C	ESTABILIZADOR	STABILYNE	1503.020904	3	3.1		1	1.25	0.00125	INCOMPLETO	INOPERATIVO
50	S/C	ESTABILIZADOR	FORZA	1503.020904	3	3.1		1	1.4	0.0014	INCOMPLETO	INOPERATIVO
51	S/C	ESTABILIZADOR	FORZA	1503.020904	3	3.1		1	1.4	0.0014	INCOMPLETO	INOPERATIVO
52	S/C	ESTABILIZADOR	FORZA	1503.020904	3	3.1		1	1.4	0.0014	INCOMPLETO	INOPERATIVO
53	S/C	GPS	GARMYN	1503.020303	3	3.1		1	0.2	0.0002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
54	S/C	Luz de Emergencia	PHELIX	9105.0301	5	5.1		1	1.45	0.00145	INCOMPLETO	INOPERATIVO
55	S/C	MEGAFONO	FOX AUDIO	9105.0301	3	3.1		1	1.3	0.0013	INCOMPLETO	INOPERATIVO
56	S/C	MICROFONO		1503.020303	3	3.1		1	0.3	0.0003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
57	S/C	MICROFONO	SAMSON	1503.020303	3	3.1		1	0.2	0.0002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
58	S/C	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503.020301	3	3.1		1	3.55	0.00355	INCOMPLETO	INOPERATIVO
59	S/C	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503.020301	3	3.1		1	11.05	0.01105	INCOMPLETO	INOPERATIVO
60	S/C	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503.020301	3	3.1		1	13.5	0.0135	INCOMPLETO	INOPERATIVO
61	S/C	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503.020301	3	3.1		1	3.9	0.0039	INCOMPLETO	INOPERATIVO
62	S/C	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503.020301	3	3.1		1	10.85	0.01085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
63	S/C	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	1503.020301	3	3.1		1	3.45	0.00345	INCOMPLETO	INOPERATIVO
64	S/C	MONITOR A COLOR	SONY	1503.020301	3	3.1		1	11	0.011	INCOMPLETO	INOPERATIVO
65	S/C	MONITOR A COLOR	SONY	1503.020301	3	3.1		1	3.65	0.00365	INCOMPLETO	INOPERATIVO
66	S/C	MONITOR A COLOR	SONY	1503.020301	3	3.1		1	3.65	0.00365	INCOMPLETO	INOPERATIVO
67	S/C	MONITOR A COLOR	SONY	1503.020301	3	3.1		1	4.15	0.00415	INCOMPLETO	INOPERATIVO
68	S/C	MONITOR A COLOR	SONY	1503.020301	3	3.1		1	14.5	0.0145	INCOMPLETO	INOPERATIVO
69	S/C	MONITOR PLANO	HP	1503.020301	3	3.1		1	6.9	0.0069	INCOMPLETO	INOPERATIVO
70	S/C	MONITOR PLANO	LG	1503.020301	3	3.1		1	2.35	0.00235	INCOMPLETO	INOPERATIVO
71	S/C	MONITOR PLANO	LG	1503.020301	3	3.1		1	10.95	0.01095	INCOMPLETO	INOPERATIVO
72	S/C	PARLANTES EN GENERAL	BOSTONTEK	1503.020303	3	3.1		1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
73	S/C	PARLANTES EN GENERAL	MICRONICS	1503.020303	3	3.1		1	0.7	0.0007	INCOMPLETO	INOPERATIVO
74	S/C	PARLANTES EN GENERAL	LOGITECH	1503.020303	3	3.1		1	0.55	0.00055	INCOMPLETO	INOPERATIVO
75	S/C	PARLANTES EN GENERAL	DATRONE	1503.020303	3	3.1		1	0.25	0.00025	INCOMPLETO	INOPERATIVO
76	S/C	PARLANTES EN GENERAL	GENIUS	1503.020303	3	3.1		1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
77	S/C	PARLANTES EN GENERAL		1503.020303	3	3.1		1	3.05	0.00305	INCOMPLETO	INOPERATIVO
78	S/C	PARLANTES EN GENERAL	MEGATECH	1503.020303	3	3.1		1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
79	S/C	PARLANTES EN GENERAL		1503.020303	3	3.1		1	1.75	0.00175	INCOMPLETO	INOPERATIVO
80	S/C	PARLANTES EN GENERAL	DELUXE	1503.020303	3	3.1		1	2.2	0.0022	INCOMPLETO	INOPERATIVO
81	S/C	PARLANTES EN GENERAL	MICRONICS	1503.020303	3	3.1		1	2	0.002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
82	S/C	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	1503.020303	4	4		1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
83	S/C	SERVIDOR		1503.020301	3	3.1		1	17.95	0.01795	INCOMPLETO	INOPERATIVO
84	S/C	SWITCH PARA RED	D-LINK	1503.020303	3	3.1		1	1.55	0.00155	INCOMPLETO	INOPERATIVO
85	S/C	SWITCH PARA RED	AVAYA	1503.020303	3	3.1		1	17.25	0.01725	INCOMPLETO	INOPERATIVO
86	S/C	SWITCH PARA RED	ALLIED TELESYN	1503.020303	3	3.1		1	2.6	0.0026	INCOMPLETO	INOPERATIVO
87	S/C	SWITCH PARA RED	ALLED TELESYN	1503.020303	3	3.1		1	1.55	0.00155	INCOMPLETO	INOPERATIVO
88	S/C	SWITCH PARA RED		1503.020303	3	3.1		1	2.6	0.0026	INCOMPLETO	INOPERATIVO
89	S/C	SWITCH PARA RED	ALLED TELESYN	1503.020303	3	3.1		1	2.75	0.00275	INCOMPLETO	INOPERATIVO
90	S/C	SWITCH PARA RED	ALLED TELESYN	1503.020303	3	3.1		1	2.75	0.00275	INCOMPLETO	INOPERATIVO
91	S/C	SWITCH PARA RED	ALLED TELESYN	1503.020303	3	3.1		1	2.75	0.00275	INCOMPLETO	INOPERATIVO
92	S/C	SWITCH PARA RED		1503.020303	3	3.1		1	2.25	0.00225	INCOMPLETO	INOPERATIVO
93	S/C	SWITCH PARA RED		1503.020303	3	3.1		1	2.25	0.00225	INCOMPLETO	INOPERATIVO
94	S/C	SWITCH PARA RED	JUNIPER	1503.020303	3	3.1		1	5.2	0.0052	INCOMPLETO	INOPERATIVO
95	S/C	SWITCH PARA RED	D-LINK	1503.020303	3	3.1		1	1.3	0.0013	INCOMPLETO	INOPERATIVO
96	S/C	SWITCH PARA RED	D-LINK	1503.020303	3	3.1		1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
97	S/C	SWITCH PARA RED	TP-LINK	1503.020303	3	3.1		1	0.35	0.00035	INCOMPLETO	INOPERATIVO
98	S/C	SWITCH PARA RED	D-LINK	1503.020303	3	3.1		1	0.15	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
99	S/C	SWITCH PARA RED	VAPEL	1503.020303	3	3.1		1	5.35	0.00535	INCOMPLETO	INOPERATIVO



100	S/C	TECLADO - KEYBOARD	CIBERTEL	9105.0301	3 3.1		1	0.35	0.00035	INCOMPLETO	INOPERATIVO
101	S/C	TECLADO - KEYBOARD	HP	9105.0301	3 3.1		1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
102	S/C	TECLADO INALAMBRICO	CYRVETELL	9105.0301	3 3.1		1	0.55	0.00055	INCOMPLETO	INOPERATIVO
103	S/C	TECLADO JOYSTICK	AXIS	1503.020301	3 3.1		1	0.55	0.00055	INCOMPLETO	INOPERATIVO
104	S/C	TECLADO JOYSTICK	AXIS	1503.020301	3 3.1		1	0.55	0.00055	INCOMPLETO	INOPERATIVO
105	S/C	TECLADO JOYSTICK	AXIS	1503.020301	3 3.1		1	0.75	0.00075	INCOMPLETO	INOPERATIVO
106	S/C	TECLADO JOYSTICK	AXIS	1503.020301	3 3.1		1	0.75	0.00075	INCOMPLETO	INOPERATIVO
107	S/C	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	3 3.1		1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
108	S/C	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	3 3.1		1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
109	S/C	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	3 3.1		1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
110	S/C	TECLADO-KEYBOARD	LOGITECH	9105.0301	3 3.1		1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
111	S/C	TECLADO-KEYBOARD	DELL	9105.0301	3 3.1		1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
112	S/C	TECLADO-KEYBOARD	HP	9105.0301	3 3.1		1	0.7	0.0007	INCOMPLETO	INOPERATIVO
113	S/C	TECLADO-KEYBOARD	HALION	9105.0301	3 3.1		1	0.45	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
114	S/C	TECLADO-KEYBOARD	HALION	9105.0301	3 3.1		1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
115	S/C	TECLADO-KEYBOARD	DELL	9105.0301	3 3.1		1	0.7	0.0007	INCOMPLETO	INOPERATIVO
116	S/C	TECLADO-KEYBOARD	LOGITECH	9105.0301	3 3.1		1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
117	S/C	TECLADO-KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	3 3.1		1	0.35	0.00035	INCOMPLETO	INOPERATIVO
118	S/C	TECLADO-KEYBOARD	ADVANCE	9105.0301	3 3.1		1	0.6	0.0006	INCOMPLETO	INOPERATIVO
119	S/C	TECLADO-KEYBOARD	LENOVO	9105.0301	3 3.1		1	0.8	0.0008	INCOMPLETO	INOPERATIVO
120	S/C	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	3 3.1		1	0.55	0.00055	INCOMPLETO	INOPERATIVO
121	S/C	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	3 3.1		1	0.45	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
122	S/C	TECLADO-KEYBOARD		9105.0301	3 3.1		1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
123	S/C	TECLADO-KEYBOARD	HALION	9105.0301	3 3.1		1	0.6	0.0006	INCOMPLETO	INOPERATIVO
124	S/C	TECLADO-KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	3 3.1		1	0.3	0.0003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
125	S/C	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	3 3.1		1	0.45	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
126	S/C	TECLADO-KEYBOARD	BTC	9105.0301	3 3.1		1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
127	S/C	TECLADO-KEYBOARD		9105.0301	3 3.1		1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
128	S/C	TECLADO-KEYBOARD	BTC	9105.0301	3 3.1		1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
129	S/C	TECLADO-KEYBOARD	DELUX	9105.0301	3 3.1		1	0.75	0.00075	INCOMPLETO	INOPERATIVO
130	S/C	TECLADO-KEYBOARD	TEROS	9105.0301	3 3.1		1	0.45	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
131	S/C	TECLADO-KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	3 3.1		1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
132	S/C	TECLADO-KEYBOARD	ECOTREND	9105.0301	3 3.1		1	0.4	0.0004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
133	S/C	TECLADO-KEYBOARD	CYBERTEL	9105.0301	3 3.1		1	0.35	0.00035	INCOMPLETO	INOPERATIVO
134	S/C	TECLADO-KEYBOARD	BTC	9105.0301	3 3.1		1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
135	S/C	TECLADO-KEYBOARD	OMEGA	9105.0301	3 3.1		1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
136	S/C	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	3 3.1		1	0.8	0.0008	INCOMPLETO	INOPERATIVO
137	S/C	TECLADO-KEYBOARD	DELUXE	9105.0301	3 3.1		1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
138	S/C	TECLADO-KEYBOARD	HP	9105.0301	3 3.1		1	0.8	0.0008	INCOMPLETO	INOPERATIVO
139	S/C	TECLADO-KEYBOARD	BTC	9105.0301	3 3.1		1	0.55	0.00055	INCOMPLETO	INOPERATIVO
140	S/C	TECLADO-KEYBOARD	TEROS	9105.0301	3 3.1		1	0.3	0.0003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
141	S/C	TECLADO-KEYBOARD		9105.0301	3 3.1		1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
142	S/C	TECLADO-KEYBOARD	MICROSOFT	9105.0301	3 3.1		1	1.15	0.00115	INCOMPLETO	INOPERATIVO
143	S/C	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	3 3.1		1	0.45	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
144	S/C	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	3 3.1		1	0.45	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
145	S/C	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	9105.0301	3 3.1		1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
146	S/C	TECLADO-KEYBOARD	BTC	9105.0301	3 3.1		1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
147	S/C	TECLADO-KEYBOARD	BTC	9105.0301	3 3.1		1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
148	S/C	TECLADO-KEYBOARD	BTC	9105.0301	3 3.1		1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
149	S/C	TECLADO-KEYBOARD	BTC	9105.0301	3 3.1		1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
150	S/C	TECLADO-KEYBOARD	BTC	9105.0301	3 3.1		1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
151	S/C	TECLADO-KEYBOARD	LOGITECH	9105.0301	3 3.1		1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO





204	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
205	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
206	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
207	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
208	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
209	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
210	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
211	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
212	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
213	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
214	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
215	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
216	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
217	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
218	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	1.05	0.00105	INCOMPLETO	INOPERATIVO
219	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
220	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	1.05	0.00105	INCOMPLETO	INOPERATIVO
221	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
222	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
223	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
224	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	1.05	0.00105	INCOMPLETO	INOPERATIVO
225	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.7	0.0007	INCOMPLETO	INOPERATIVO
226	S/C	TELEFONO	AVAYA	9105.0301	3	3.3	1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
227	S/C	TELEFONO	AVAYA	9105.0301	3	3.3	1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
228	S/C	TELEFONO	AVAYA	9105.0301	3	3.3	1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
229	S/C	TELEFONO	AVAYA	9105.0301	3	3.3	1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
230	S/C	TELEFONO	AVAYA	9105.0301	3	3.3	1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
231	S/C	TELEFONO	AVAYA	9105.0301	3	3.3	1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
232	S/C	TELEFONO	AVAYA	9105.0301	3	3.3	1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
233	S/C	TELEFONO	AVAYA	9105.0301	3	3.3	1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
234	S/C	TELEFONO	AVAYA	9105.0301	3	3.3	1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
235	S/C	TELEFONO	AVAYA	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
236	S/C	TELEFONO	AMBER	9105.0301	3	3.3	1	0.3	0.0003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
237	S/C	TELEFONO	TELEFONICA - HUAWEI	9105.0301	3	3.3	1	0.25	0.00025	INCOMPLETO	INOPERATIVO
238	S/C	TELEFONO	SNOM	9105.0301	3	3.3	1	0.9	0.0009	INCOMPLETO	INOPERATIVO
239	S/C	TELEFONO	SNOM	9105.0301	3	3.3	1	0.85	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
240	S/C	TELEFONO	SNOM	9105.0301	3	3.3	1	0.8	0.0008	INCOMPLETO	INOPERATIVO
241	S/C	TELEFONO	SNOM	9105.0301	3	3.3	1	0.65	0.00065	INCOMPLETO	INOPERATIVO
242	S/C	TELEFONO	SNOM	9105.0301	3	3.3	1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
243	S/C	TELEFONO	SNOM	9105.0301	3	3.3	1	0.2	0.0002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
244	S/C	TELEFONO	SNOM	9105.0301	3	3.3	1	0.2	0.0002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
245	S/C	TELEFONO	PANASONI	9105.0301	3	3.3	1	2.55	0.00255	INCOMPLETO	INOPERATIVO
246	S/C	TELEFONO	BOSTON	9105.0301	3	3.3	1	1.05	0.00105	INCOMPLETO	INOPERATIVO
247	S/C	TELEFONO	GALLER ID TELEFONICA	9105.0301	3	3.3	1	0.5	0.0005	INCOMPLETO	INOPERATIVO
248	S/C	TELEFONO	POLYCOM	9105.0301	3	3.3	1	0.7	0.0007	INCOMPLETO	INOPERATIVO
249	S/C	TELEVISOR A COLORES	MIRAY	1503.020303	3	3.1	1	26.35	0.02635	INCOMPLETO	INOPERATIVO
250	S/C	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	AVATEC	1503.020301	3	3.1	1	4.05	0.00405	INCOMPLETO	INOPERATIVO
251	S/C	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU		1503.020301	3	3.1	1	7.5	0.0075	INCOMPLETO	INOPERATIVO
252	S/C	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	MICRONICS	1503.020301	3	3.1	1	6.7	0.0067	INCOMPLETO	INOPERATIVO
253	S/C	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	EXTREME	1503.020301	3	3.1	1	10.1	0.0101	INCOMPLETO	INOPERATIVO
254	S/C	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPAQ	1503.020301	3	3.1	1	5.35	0.00535	INCOMPLETO	INOPERATIVO

TOTALES

457.85 0.45785

